

1 目的

本実験の目的は次の2つである。第1に制御工学で学習したフィードバック制御理論をDCサーボモータの制御という具体例を通して学ぶ。具体的にはセンサ（ロータリーエンコーダ）の読み取り、フィードバック制御、アクチュエータ（モータ）駆動について学ぶ。第2に位置フィードバックおよび速度フィードバックの役割を調べ、当該実験装置における最適なフィードバックゲインを求める。求められたフィードバックゲインによる制御動作の再現性を確認する。

2 概要

本テーマは次のような手順で行ないます。

- (1) DCサーボモータ制御実験装置とテキストの図の確認
- (2) マニュアル（可変抵抗）によるモータ指令値発生とモータ駆動
- (3) ロータリーエンコーダによるモータ回転角の読み出し
- (4) コンピュータ指令値送付によるモータ指令値発生とモータ駆動
- (5) フィードバック制御

3 使用機器

本テーマは次のような機器を用います。

- (1) パーソナルコンピュータPC9801 1台
- (2) DCサーボモータ制御実験装置 1台
- (3) 実験用プログラム count.c, drive0.c drive.c feedback.c とその*.exe
ユーティリティプログラム grview.exe

4 注意事項

- (1) モータ回転中は回転部分に手を触れないこと。手で止めようとしてはいけない。
- (2) テキスト中にスイッチを切り替える等の指示があるが、どのスイッチか図で確かめるなさい。
- (3) メインスイッチは手順に従ってON-OFFのこと。

5 DCサーボモータ制御実験装置

5.1 装置の説明

図1にDCサーボモータ制御実験装置を示す。「DCサーボドライバ基板」「DCサーボカウンタ基板」という説明が本プリントに現われるので、どの部分のことが確認しなさい。

また本実験で手を触れるスイッチ等は全部で次の3カ所である。どこにあるか確かめておきなさい。




図1 DCサーボモータ制御実験装置

- (1)「DCサーボドライバ基板」のSW1 動作モードを切り替える「モード切替SW」
- (2)「DCサーボドライバ基板」のVR1 マニュアルモードでの速度指令値発生用の「速度指令VR」
- (3)「DCサーボカウンタ基板」のSW1 カウンタをリセットするための「カウンタリセットSW」

なお「DCサーボドライバ基板」のSW2はON, SW3はPWMに固定しなさい。

5.2 電源投入

- (1)コンピュータとフラットケーブルで結ばれているのを確認して,コンピュータの電源を入れる。必ず,コンピュータの電源を先に入れること。
- (2)DCサーボモータ制御実験装置の「DCサーボドライバ基板」のSW1を2の位置にしてから,メインスイッチをONにする。いきなりモータが回転しても驚かなくてよい。モータは適当な位置で止まるはずである。

6 センサとアクチュエータについての説明

6.1 ロータリーエンコーダとカウンタ

モータの回転角度センサとしてよく用いられているセンサはロータリーエンコーダである。ロータリーエンコーダは図2に示すように全周にスリットの付いた円板とスリットによって光がさえぎられたり通過したりする光センサより成り立っている。光センサは2つあり,位置がずらして取り付けられている。軸が正転している時は,センサAセンサBは図3正転時のように信号を出し,逆転時には図3逆転時のように信号を出す。センサBがHighの時センサAのエッジが正か負かを観測することにより,正転逆転の判断がつき,何パルス回転したか測定することができる。実験装置のロータリーエンコーダはモータ1回転につき100パルスを発生する性能を持っている。またモータの回転は減速機により1/5になっているため,実験装置の見える軸1回転では500パルスを発生する。実験装置の「DCサーボカウンタ基板」には12ビット+符号ビットを持つカウンタが乗っている。このカウンタの12ビットの内容は「DCサーボカウンタ基板」の12個の赤いLEDに表示されている。




図2 エンコーダの仕組




図3 エンコーダの信号

6.2 アクチュエータ

モータのようにものを動かす機構のことを一般にアクチュエータと呼ぶ。本実験装置ではDCサーボモータが,使われている。モータを動かす回路のことをモータドライバと呼ぶ。モータを状況に応じて正逆転させるためには原理的に図4 aのような構成にすればよい。スイッチのどちらかをONにす

れば、モータを正逆転させることができる．ところで図4 aのスイッチをトランジスタで置き換えると図4 bとなる．これもどちらかのトランジスタのベースに信号を与えればよい．図4 bの回路を単一電源で実現するには図4 cのようにすればよい．ここではトランジスタ1と4あるいは2と3の片方の組み合わせに信号を与えればよい．この実験装置のドライバは図4 bの形式のものである．トランジスタを駆動する信号形式は、リニアドライブとPWMドライブの2通りがある．

(1) リニアドライブ

信号電圧を変化させ、トランジスタの増幅作用を利用することで、モータに与える電圧をコントロールする．この場合トランジスタは抵抗の役割を果たすので発熱による電力損失が多い．

(2) PWMドライブ

図4 aのスイッチ1を高速にON - OFFを繰り返し、ONになっている時間とOFFになっている時間の比を変化させると、見かけ上モータに与える電圧を変化させたことになりモータの回転速度をコントロールすることができる．この作業を図4 aのトランジスタで高速(1kHz くらい)に行うとモータのコントロールが可能である．図5のように、トランジスタがONになっている時間とOFFになっている時間の比をデューティ比と呼び、デューティ比を変化させることにより、モータの回転速度をコントロールする．このドライブ方法はPWM(Pulse Width Modulation, パルス幅変調)ドライブと呼ばれる．




図4 a モータドライバモデル1




図4 b モータドライバモデル2




図4 c モータドライバモデル3




図5 PWMドライブでトランジスタに与える信号

7 マニュアルによる速度指令とカウンタ読み出し

7.1 マニュアルによる速度指令

(1) 「DCサーボドライバ基板」のSW1「モード切替SW」を1に切り替える．この時モータが急に動き出しても驚かなくてもよい．リミットスイッチで止まるようになっている．SW1を1に切り

替えるとマニュアルモードとなり、モータに与えられる電圧を手動で変更できる。

(2)「DCサーボドライバ基板」のVR1(黄色のつまみ)「速度指令VR」を適当に回してみよう。時計回りに回すと負荷はモータに近づく方へ、反時計回りに回すと負荷はモータから遠ざかる方へ移動するはずである。VR1の角度に応じた電圧がモータに加わるため、それに応じた速度で移動していることを確認しなさい。

重要 この後の8以降の実験でモータの回転により負荷の位置が悪い場合、ここで行なったように「DCサーボドライバ基板」のSW1「モード切替SW」を1に切り替え、「DCサーボドライバ基板」のVR1(黄色のつまみ)「速度指令VR」を適当に回して負荷を都合のよい位置まで動かせばよい。

7.2 マニュアルによる負荷の駆動とカウンタ読み出し

(1) プログラム counter.exe を実行する。(プログラムリスト1参照)

(2) 画面表示に従い、「DCサーボドライバ基板」のSW1「モード切替SW」を1にする。

(3) 画面表示に従い、「DCサーボドライバ基板」のVR1「速度指令VR」を調節して、負荷を中央で止める。

(4) 画面表示に従い、「DCサーボカウンタ基板」のSW1「カウンタリセットSW」を押す。これにより、「DCサーボカウンタ基板」内のエンコーダ信号のカウンタがリセットされる。同時に12このLEDも消え、0を表わすLEDZが点灯する。

(5) 画面表示に従い、「DCサーボドライバ基板」のVR1を動かすと、負荷が移動し、画面上に負荷の変位(カウンタの値、何パルス分軸が回転したかがわかる)と負荷の速度(2msecの間にどのくらいカウンタの値が増加したか)が表示される。

(6)「DCサーボドライバ基板」のVR1を調節して、変位1000のところまで止めてみよ。1000パルス分の移動なので軸は2回転する。かなり難しいはずである。どこに止められたか記録し報告書作成に備えなさい。

(7) 正負の最高速度はどのくらいの値になるか記録し報告書作成に備えなさい。

プログラムリスト1 counter.cの要点

```
#define COUNTIN 0xd1 /*カウンタ入力ポート*/
```

```
#define INTERVAL 2.0 /*割り込み間隔 2.0msec*/
```

```
volatile int counter=0,velocity=0;
```

```
void main()
```

```
{
    char c=0;
    initper();/*インターフェイスボードの初期化*/
    printf("1 . DCサーボドライバ基板のSW1を1にして下さい。¥n");
    printf("2 . VR1を調節して、負荷を中央で止めて下さい。¥n");
    printf("3 . DCサーボカウンタ基板のSW1を押して下さい。¥n");
    printf("4 . ここまで済んだらスペースキーを押して下さい。¥n");
    getch(); printf("¥n");
    printf("DCサーボドライバ基板のVR1を調節して、負荷を動かして下さい。¥n");
    printf("スペースキーを押すとプログラムは終了します。¥n");
    printf("    変位    速度¥n");
    timer98(1,INTERVAL,timeintcounter);/*タイマー割り込み許可*/
    while (c!=' '){
        printf("    %6d %6d¥r",counter,velocity);
        if (kbhit()) c=getch();
    }
    timer98(0,INTERVAL,timeintcounter);/*タイマー割り込み禁止*/
}
```

```
void interrupt far timeintcounter(void)/*割り込みルーチン*/
```

```
/*カウンタの値を読み出して counter と velocity に値を代入します*/
```

```

{
    static int lastx=0,lastcounter=0;
    int x,pn;
    disable();

    x=inportb(COUNTIN);
    pn=x&02;
    x>>=2; x=~x;
    if(pn) x=-x;
    x&=0x03f;
    if (0x10<x-lastx) counter=x+(counter&0xffc0)-0x40;
    else if (x-lastx<0x10) counter=x+(counter&0xffc0)+0x40;
    else counter=x+(counter&0xffc0);
    velocity=counter-lastcounter;
    lastx=x;
    lastcounter=counter;

    outportb(0,0x20);/*send EOI*/
    enable();
}

```

プログラムの説明

(1)「タイマー割り込み許可」と「タイマー割り込み禁止」の区間で 2msec ごとに「割り込みルーチン」が起動し、「D C サーボカウンタ基板」内のエンコーダ信号のカウンタを読み込み、counter と velocity の変数にしまっている。メインではキーボードを監視しながら counter と velocity の変数を表示し続ける。

(2)「割り込みルーチン」では「D C サーボカウンタ基板」内のエンコーダ信号のカウンタを読み込むが、このカウンタは 12 ビットの絶対値をカウントし、別に符号ビットを持っている。インタフェース部では図 6 に示すようにこのカウンタの下位 6 ビットの 0-1 の反転したものと符号ビットがコンピュータから見えるようになっている。「割り込みルーチン」中 `x=inportb(COUNTIN);` では次の内容が読み出されている。




図 6 カウンタ読み出しインタフェース

すなわち、もし、パルスカウントが 10 ならば、カウンタは 000000001010 符号ビット 0 でコンピュータからは 1101010x が読み出され、パルスカウントが -15 ならばカウンタは 000000001111 符号ビット 1 で 1100001x が読み出される。

<このインタフェースは設計が悪いため、ソフトウェアが苦労してカウンタの値を読み取らなければならない。通常は 16 ビットあるいは 24 ビットのカウンタを直接読むだけですむ設計とする >

また速度は次の式で算出される。単位は「パルス / 2 m s e c」である。

速度 = 現在のカウンタの値 - 2msec 前のカウンタの値

8 コンピュータからの指令値によるモータ駆動

7では「D C サーボドライバ基板」の SW 1 を 1 切り替え、マニュアルモードとして、モータに与えられる電圧を手動で変更した。ここでは「D C サーボドライバ基板」の SW 1 を 3 切り替え、コンピュータ指令値モードとして、モータに与えられる電圧をコンピュータからの指令値で変更する。

8.1 drive0.exe による駆動

(1)「D C サーボドライバ基板」の SW 1 「モード切替 SW」を 3 に切り替える。

- (2) drive0.exe を実行する。(プログラムリスト 2 参照)
- (3) 適当な値を入力してモータを動かす。値の入力のたびに指令値は変更される。
- (4) 正負両方につき、指令値の絶対値をどこまで小さくしたら、モータは摩擦に負けて指令値通り動かなくなるか限界をさくろう。動くことのできる最小の値を正負それぞれについて求め、記録し報告書作成に備えなさい。

プログラムリスト 2 drive0.c の要点

```
#define DAOUT 0xd3

void main()
{
    int data;
    initper();/*インターフェイスボードの初期化*/
    outportb(DAOUT,0x80);/*モータ停止値の出力*/
    printf("DCサーボドライバ基板のSW1を3に合わせて下さい。¥n");
    printf("指令値に応じた速度で動作します。¥n");
    printf("指令値は-128～127の範囲の値です。¥n");
    printf("範囲外の値を入力したらプログラムは終了します。¥n");
    printf("-128.....0.....127¥n");
    printf("  左向き          モータ          右向き¥n");
    printf("最高速度          停止          最高速度¥n¥n");
    printf("指令値(-128～127,範囲外は終了) = ");
    scanf("%d",&data);
    data+=0x80;
    while (0<=data&&data<=0xff) {
        outportb(DAOUT,data);
        printf("指令値(-128～127,範囲外は終了) = ");
        scanf("%d",&data);
        data+=0x80;
    }
    outportb(DAOUT,0x80);/*モータ停止値の出力*/
}
```

追加説明 モータドライバとのインタフェイスでは、指令値をポートに出力するが、その値はは次のようになっている。

0	1 2 8 2 5 5
負の最大値	モータ停止	正の最大値

8.2 drive.exe による駆動

- (1) 「DCサーボドライバ基板」のSW1「モード切替SW」を3に切り替える。
- (2) drive.exe を実行する。
- (3) 「+」または「-」の適当なキーを押してモータを動かさない。
- (4) 正負両方につき、各指令値を与えた時、速度の値表示はどうなったか記録し報告書作成に備えなさい。

9 フィードバック制御

軸の回転角をロータリエンコーダとカウンタでコンピュータが知ることができ、モータへの指令値もコンピュータが出せることがわかった。そこで目的のカウンタの値に向け、モータに指令値を出すプログラムにより、フィードバック制御を行なう。目的地が現在の負荷の位置より先にある場合、正の指令値を出し、目的地が現在の負荷の位置より手前にある場合、負の指令値を出すことにする。

指令値は次式で与えられる。

指令値 = 位置フィードバックゲイン × (目標とするカウンタの値 - 現在のカウンタの値)

また速度がある値を持つ場合速度に比例した減速のための項を加えると運動がスムーズになる．そこで指令値を与える式を次のように修正する

指令値 = 位置フィードバックゲイン × (目標とするカウンタの値 - 現在のカウンタの値)
 - 速度フィードバックゲイン × 速度

さらに摩擦を考慮すると

指令値 = 位置フィードバックゲイン × (目標とするカウンタの値 - 現在のカウンタの値)
 - 速度フィードバックゲイン × 速度 ± 摩擦分補正值 (複号は前式の速度の符号を採用のこと)

実際のプログラムでは 2msec ごとの割り込み処理内で次の作業が行われている．

```
velocity=counter-lastcounter; /*速度 = 現在のカウンタの値 - 2msec 前のカウンタの値*/
fcom=kx*(dest-counter)-kv*velocity; /*位置フィードバックゲイン ×
                                     ( 目標とするカウンタの値 -
```

現在のカウンタの値) */

```
if (0<velocity) fcom+=minout; /*速度が正なら摩擦補正分値を加える*/
else if (velocity<0) fcom-=minout; /*速度が負なら摩擦補正分値を減ずる*/
else {
    if (0.<fcom) fcom+=minout+1; /*指令値が正なら摩擦補正分値を加える*/
    else if (fcom<0.) fcom-=minout+1; /*指令値が負なら摩擦補正分値を減ずる*/
}
if (fcom<-128.) com=-0x80; /*負の制限値*/
else if (127.<fcom) com=0x7f; /*正の制限値*/
else com=(int)fcom;
com+=0x80; /*インタフェイスに値を合わせる*/
outportb(DAOUT,com); /*ポート出力*/
```

9.1 フィードバック制御実行手順

1000 ポイント先を目標値としてステップ応答を行います．

(0) 負荷が右端にいる場合は、「DCサーボドライバ基板」の SW1「モード切替 SW」を1に切り替え、「DCサーボドライバ基板」の VR1 (黄色のつまみ)「速度指令 VR」を適当に回して負荷を左側に動かさない．

(1) 「DCサーボドライバ基板」の SW1 を3に切り替える．

(2) feedback.exe を実行する．

(3) 画面に従って位置フィードバックゲインを入力 (0.5 くらいがよいでしょう.) .

(4) 画面に従って速度フィードバックゲインを入力 (10 くらいがよいでしょう.) .

(5) 画面に従って摩擦分補正值を入力 (8.1 (4) より6 くらいがよいでしょう.) .

(6) ここで制御が実行されます．終わるのを待ちます．

(7) 画面に従ってデータ保存用ファイル名を入力．このファイルには動作状況がテキストで保存されます．

(8) (7) で保存したファイルを DOS の type コマンドで表示してみなさい．あるいは VZ エディタで開いてみなさい．

(9) (7) で保存したファイルは grview.exe で変位波形をみることができ、プリンタへの印刷もできる．grview.exe は次のように用いる．

>grview.exe 保存したファイル名

9.2 フィードバック制御のゲインの変更

feedback.exe を用いたフィードバック制御では位置フィードバックゲインと速度フィードバックゲインを変更することにより、制御特性を変化させることができます．

次のゲインの組み合わせで実行を繰り返して、収束の様子を比べてみなさい．

位置フィードバックゲイン 0.1, 0.3, 1.0, 3.0

速度フィードバックゲイン 0.0, 1.0, 10.0

ゲイン設定と収束の様子を考慮し, その他のゲインの値の組み合わせも試して, 速い収束をもつステップ応答を実現しなさい. この過程を記録し, グラフ化されたデータを印刷し, 報告書作成に備えなさい. またゲインを変化させずに同じ実験を数回行なうと現象の再現性について考察できるはずですが, これも行なってみなさい. この結果も記録し, グラフ化されたデータを印刷し, 報告書作成に備えなさい. 実行結果のファイルには各時刻の変位の他に指令置 (- 1 2 8 ~ 1 2 7) も記録されている. きれいに位置決めされた場合と大きな振動が残った場合について指令値の特徴について調べておくこと. (最低でも20数枚のグラフが得られたはずですが, 必要ならファイルを持ち帰って別のグラフ化ツールでグラフ化してみなさい.)

2つのフィードバックゲインを変化させて得られた実際の実行例を次の図7~9に示す.




図7 ゆっくりした収束をもつステップ応答の例





図8 速い収束をもつステップ応答の例



制御系の非線形性のため、リミットサイクル発振を起こしているのがわかる。

図9 速い収束をもつステップ応答の例

10 実験の終了

電源オフの手順は投入の逆順で行いなさい。必ず、DCサーボモータ制御実験装置のメインスイッチをオフにしてから、コンピュータの電源を切ること。

11 終わりに

11.1 報告書の記述において次の点に留意しなさい。

- (1) 採点者は、この指導書の存在を知らないこととします。
- (2) 項目には必ず番号をつけなさい。(例えば「1.目的」「2.使用機器」...)
- (3) 「1.目的」から始まり、「N.結論」で終わりなさい。結論では目的に掲げた目標がどこまで達成できたかを明らかにしなさい。実験結果を記述するだけではありません。
- (4) 各項目には必ず本文があり、ストーリーが一貫するようにしなさい。ストーリーの飛躍がないように注意しなさい。
- (5) 必要なら図や表を付けて、本文の論旨の補強に役立てなさい。当然ながら、それらの図表は本文中から参照されることとなります。
- (6) 図、表を用いたならば必ず図番+図のタイトル、表番+表のタイトルを付けなさい。
- (7) 図のタイトルは図の下に、表のタイトルは表の上に書きます。
- (8) 図は図だけで独立し意味がわからなければなりません。そのために説明を加える場合は、上から下に向けて「図の本体」「図の説明」「図のタイトル」の順になります。(本指導プリントの図9参照)
- (9) 表は表だけで独立し意味がわからなければなりません。そのために説明を加える場合は、上から下に向けて「表のタイトル」「表の説明」「表の本体」の順になります。

11.2 報告書の考察に盛り込むべき内容

- (1) 横軸に位置フィードバック縦軸に速度フィードバックをとる2次元空間で、当該制御装置のふるまいの特徴を特徴ごとに領域分割して整理し、考察中に盛り込みなさい。
- (2) きれいに位置決めするには、指令値がどのようになっていなければならないか考察し、考察中に盛り込みなさい。
- (3) モータの回転角をどのようにしてコンピュータは読み取るのか、その原理についてまとめ、考察中に盛り込みなさい。
- (4) モータドライバ回路はコンピュータによってどのように指令を受け、どのようにモータ駆動電流を流すのか、その原理についてまとめ、考察中に盛り込みなさい。
- (5) DCサーボモータによる位置決め制御(目標値を定めたステップ応答)はどのような原理で行われているかまとめ、考察中に盛り込みなさい。

(6) その他に気付いたことについてまとめ、考察中に盛り込みなさい。

11.3 初歩的注意

- (1) 報告書中に「～しなさい」は書かないこと「～した。」にすること。
- (2) 最低でも20個程度の結果(グラフ)がレポートには添付されるはずです。
- (3) A4用紙以外は使用しないこと。必要なら、A4用紙に糊付けのこと。
- (4) そのままA4用紙でコピー出来るようにしておくこと。