
デジタルマルチメータでの電圧測定




直流電圧の測定




ピンの電圧を測定する際の注意

テスタの針の先端で、同時に2つのピンを触らないこと



テスタのマイナス側でGNDに触れる



GNDに触れる時は、シリアルケーブル端子の金属の部分に触れるとよい